


P894868 -

1.777 212



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

10 SEP. 2013

Gemeente Leidschendam-Voorburg
t.a.v. de heer M. van Rijn
Herenstraat 42
Postbus 905
2270 AX Voorburg

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 218 9900
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Datum	De Brief	Met Kenmerk	Ons Kenmerk	Contactpersoon
9 september 2013	23 augustus 2013	13.10.3675.473	ODH-2013-00002402	P. Middeldorp
Bijlage(n)		Afdeling	Zaaknummer	Telefoonnummer
1		Toetsing & Vergunningverlening Milieu	Pimi60	0629513221
Betreft				e-mailadres: pim.middeldorp@odh.nl
Beoordeling monitoring, locatie Klaverweide te Voorburg				

Geachte heer Van Rijn,

Op 26 augustus 2013 hebben wij het rapport Milieukundig bodemonderzoek Klaverweide te Voorburg (opgesteld door Adverbo b.v., met kenmerk 13.10.3675.473 van 22 augustus 2013) ontvangen. Aanleiding voor de monitoring is de verificatie van voorgaande meetgegevens.

De monitoring is in voldoende mate uitgevoerd en wordt als voldoende beoordeeld.

Geconcludeerd wordt dat:

- Er wordt ingestemd met de monitoring.
- De resultaten uit 2006 en 2008 zijn in voldoende mate geverifieerd.
- U dient de afdeklaag van de stort te herstellen en van vereiste laagdikte en kwaliteit te blijven voorzien.

Een samenvatting van de toetsing van de monitoring is opgenomen als bijlage van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Afschrift aan:

- Adverbo b.v., t.a.v. de heer W.J.A. Halverhout, Meijestraat 1, 2314 WZ Leiden



Beoordeling Monitoring Nazorg

Datum: 9 september 2013

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
E vergunningen@odh.nl
I www.odh.nl

Algemene gegevens onderzoekslocatie	
Adres of locatiennaam:	Klaverweide
Plaats:	Voorburg
Zaaknummer:	Pimi60
Type sanering/monitoring:	Stortplaats
Opdrachtgever	Gemeente Voorburg-Leidschendam
Adviesbureau:	Adverbo b.v.
Kenmerk/datum:	13.10.3675.473 / d.d. 22 augustus 2013
Saneringsplan/Nazorgplan	Niet van toepassing
Beschikking SP/NP:	Niet van toepassing
Terugsaneerwaarde:	Niet van toepassing
Actiewaarde:	Minimale dikte deklaag 0,5 m
Signaalwaarde:	Niet van toepassing


Beoordeling bodemonderzoek	
Monitoring grond:	36 boringen in deklaag tot stortmateriaal of maximaal 1,5 m-maaiveld
Monitoring grondwater:	2 peilbuizen in het stortlichaam
Monitoring conform SP/NP:	-
Beschrijving resultaten:	<p>De deklaag varieert in dikte van 0,3 tot 1,0 m. De deklaag voldoet op meerdere plaatsen niet aan de vereiste minimale dikte. Ter plaatse van 17 boringen is de dikte afgenomen ten opzichte van 2006.</p> <p>In één boring van de deklaag is een sterk verhoogd gehalte aan PAK vastgesteld. De omvang daarvan is niet bepaald.</p> <p>De resultaten van peilbuizen D1 en E1 komen overeen met de resultaten van 2008.</p>



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Conclusie:	
Conclusie:	Er wordt ingestemd met de monitoring.
Opmerkingen:	-

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,



ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden